

PROTOCOLE DE NETTOYAGE

Pour les tissus polyesters

- Prélavage à 40°C (8-12 minutes).
- Lavage à 45°C (15 minutes).
- 2 rinçages : refroidir lentement jusqu'à 30°C puis rinçage à l'eau dure froide.
- Séchage pendulaire dans un lieu ventilé



Phase de rinçage



Séchage pendulaire



Emballage individuel avec repérage des tronçons

CONSEILS

- Retirer les cônes démontables des gaines avant le lavage
- Laver les gaines séparément
- Mettre les gaines sur l'envers quand cela est possible, afin d'améliorer l'efficacité du nettoyage

À ÉVITER

- Stocker des gaines humides afin de les protéger contre d'éventuels développements de moisissures
- Utiliser une machine grande capacité et un séchoir type rotatif qui usent prématurément les gaines
- Repasser à des températures supérieures à 40°C qui « cuisent » le tissu
- Utiliser de l'eau de javel pour les gaines de couleur

Notre S.A.V vous assure l'enlèvement et la livraison des gaines en atelier.